

铅盐热稳定剂对CPE脱氯化氢热降解性的影响

林 琦, 张 军, 张春芳, 董 奇

(南京工业大学 材料科学与工程学院, 江苏 南京 210009)

摘要:采用刚果红法研究了铅盐热稳定剂对氯化聚乙烯(CPE)脱氯化氢热降解性的影响。结果表明, 铅盐热稳定剂用量越大,CPE的脱氯化氢初始时间越长, 脱氯化氢温度越高; 采用二盐基亚磷酸铅的CPE脱氯化氢初始时间较长, 采用二盐基亚磷酸铅和二盐基硬脂酸铅的CPE脱氯化氢温度较高; 三盐基硫酸铅/二盐基硬脂酸铅和二盐基亚磷酸铅/二盐基硬脂酸铅的并用比为1:3时,CPE的脱氯化氢初始时间较长, 脱氯化氢温度较高; 三盐基硫酸铅/二盐基亚磷酸铅并用比为1:1和1:2时,CPE的脱氯化氢温度和脱氯化氢初始时间分别较高和较长。

关键词:氯化聚乙烯; 铅盐热稳定剂; 脱氯化氢; 热降解性; 刚果红法

中图分类号:TQ333.92; TQ330.38⁺⁷ 文献标识码:B 文章编号:1000-890X(2003)07-0411-04

氯化聚乙烯(CPE)是通过乙烯无规氯化而制成的高分子材料。由于分子中既含有氯化的链段, 又含有未氯化的链段, 因此CPE既具有弹性, 又具有塑性, 主要用作橡胶制品的主体材料及橡塑材料的改性剂和添加剂。CPE在高温下易热降解并脱出氯化氢, 故其热稳定性的研究受到重视^[1~5]。提高CPE热稳定性的方法主要是添加热稳定剂。

CPE的热稳定剂主要有铅盐、金属皂、有机锡、环氧化物、亚磷酸酯、多元醇和纯有机化合物等^[6]。其中, 铅盐热稳定剂的热稳定性好^[7], 常用的品种有三盐基硫酸铅、二盐基亚磷酸铅、二盐基硬脂酸铅及铅盐与润滑剂复配的复合热稳定剂等。本课题采用刚果红法研究了铅盐热稳定剂对CPE脱氯化氢热降解性的影响。

1 实验

1.1 主要原材料

CPE, 粉状, 牌号CM135B和CM140B, 山东潍坊亚星化工厂产品; 牌号CM135A, 山东潍坊亚星化工厂和山东威海金鸿化工有限公司产品。三盐基硫酸铅、二盐基亚磷酸铅和二盐基硬脂酸铅, 工业品, 南京金陵化工厂产品。刚果红试纸,

上海三爱思试剂有限公司产品。

1.2 主要仪器与设备

SK-160B型双辊筒塑炼机, 上海橡胶机械厂产品; 液体石蜡油浴器(可控升温速度), 自制。

1.3 试样制备

(1)配方

CPE 100, 铅盐热稳定剂 变品种、变用量。

(2)工艺

CPE与铅盐热稳定剂混合均匀后备用。塑炼机辊筒洗净并将辊温升至110~120℃后, 将辊距调至最小, 加入CPE和铅盐热稳定剂混合物, 胶料包前辊。混炼过程中, 逐渐放大辊距, 且堆积胶全部通过辊筒间隙。当粉料不脱落即包辊胶料呈透明状后, 薄通打三角包、枕头包各3次, 调大辊距出片。将混炼胶剪成粒状, 分成每份约1.8g, 装入预先洗净并烘干的试管中(为避免胶料压得过紧, 装料时振动要轻, 试管中胶料高度为30mm左右较好)。将刚果红试纸放入试管中, 使刚果红试纸下端距试样表面约40mm, 并用橡胶塞塞住试管。

1.4 测试

(1)脱氯化氢温度

将装有胶料的试管浸入油浴池中, 使试管中胶料的表面与油面齐平; 升油温, 当油温升至60℃时, 将升温速度控制为2℃·min⁻¹, 继续升温, 直到刚果红试纸下端呈蓝色, 记录油温, 此温

作者简介:林琦(1979-), 男, 江苏南京人, 南京工业大学在读硕士研究生, 从事高分子材料改性的研究。

度即为试样的脱氯化氢温度。

(2) 脱氯化氢初始时间

将油浴池中的油温控制为(180±2)℃, 将装有胶料的试管浸入油浴池中, 使试管中胶料的表面与油面齐平, 测定刚果红试纸下端呈现蓝色的时间, 该时间即为 CPE 的脱氯化氢初始时间。

2 结果与讨论

2.1 不同形态和不同牌号的 CPE 脱氯化氢热降解性

试验得出, 粉状 CPE(商品原料)和粒状 CPE(粉状 CPE 经塑炼机塑炼成片状后再剪成的粒料)的脱氯化氢初始时间分别为 4 和 8 min。可以看出, 粒状 CPE 的热稳定性明显优于粉状 CPE(与文献[2]的结论一致)。这是由于粒状 CPE 较粉状 CPE 比表面积小、结构紧密的缘故。

不同牌号 CPE 的脱氯化氢热降解性见表 1。从表 1 可以看出, CM135B 的脱氯化氢温度最高、脱氯化氢初始时间最长, 表明其热稳定性最好, 这是由于 CM135B 残留的 PF 结晶结构少, 氯分布均匀, 不易脱出氯化氢的缘故^[3]。CM140B 的脱氯化氢初始时间最短, 原因是 CM140B 的氯含量高, 脱出氯化氢的速度快^[3]; 另外可以推测, CM140B 的氯化链段中 —CH₂—CHCl— 的结构较多, 这是根据 —CH₂—CHCl— 结构比 —CHCl—CHCl— 结构更易脱出氯化氢得出的^[3]。不同厂家生产的 CM135A 脱氯化氢温度和脱氯化氢初始时间不同。

表 1 不同牌号 CPE 的脱氯化氢温度和脱氯化氢初始时间

CPE 牌号	脱氯化氢温度/℃	脱氯化氢初始时间/min
CM135A ¹⁾	202	23
CM135A ²⁾	190	49
CM135B	215	58
CM140B	198	15

注: 三盐基硫酸铅用量为 3 份。1) 山东潍坊亚星化工厂产品。2) 山东威海金鸿化工有限公司产品。

2.2 铅盐热稳定剂对 CPE 脱氯化氢初始时间的影响

三盐基硫酸铅、二盐基亚磷酸铅和二盐基硬脂酸铅对 CPE(牌号 CM135B, 下同)脱氯化氢初

始时间的影响如图 1 所示。从图 1 中可以看出, 在热稳定剂用量小于 3 份时, 各种热稳定剂抑制 CPE 脱出氯化氢的效果较差, CPE 脱氯化氢初始时间不超过 10 min; 热稳定剂用量为 3~4 份时, 三盐基硫酸铅使 CPE 的脱氯化氢初始时间长于二盐基亚磷酸铅和二盐基硬脂酸铅; 热稳定剂用量超过 4 份后, 三盐基硫酸铅使 CPE 的脱氯化氢初始时间延长趋势减缓, 而二盐基亚磷酸铅和二盐基硬脂酸铅使 CPE 的脱氯化氢初始时间分别大幅度和稳定延长, 这表明二盐基亚磷酸铅改善 CPE 脱出氯化氢热降解性的效果最为显著。




图 1 铅盐热稳定剂对 CPE 脱氯化氢初始时间的影响

●—三盐基硫酸铅; ■—二盐基亚磷酸铅; ▲—二盐基硬脂酸铅。

2.3 铅盐热稳定剂并用体系对 CPE 脱氯化氢初始时间的影响

2.3.1 三盐基硫酸铅/二盐基亚磷酸铅并用体系

三盐基硫酸铅/二盐基亚磷酸铅并用体系对 CPE 脱氯化氢初始时间的影响如图 2 所示。从图 2 可以看出, 热稳定剂用量小于 2 份时, 各体系抑制 CPE 脱出氯化氢的效果差; 热稳定剂的用量为 2~5 份时, 并用比为 1:1 体系的 CPE 脱氯化氢初始时间最长; 热稳定剂用量达到 5 份后, 各体系尤其是并用比为 1:2 体系的 CPE 脱氯化氢初始时间显著延长。综合得出, 热稳定剂用量不超过 5 份时, 三盐基硫酸铅/二盐基亚磷酸铅的并用比为 1:1 较好; 热稳定剂用量超过 5 份后, 三盐基硫酸铅/二盐基亚磷酸铅并用比为 1:2 较好。

2.3.2 三盐基硫酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系

三盐基硫酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系对




图2 三盐基硫酸铅/二盐基亚磷酸铅并用体系对CPE脱氯化氢初始时间的影响

三盐基硫酸铅/二盐基亚磷酸铅并用比: ●—1:1; ■—1:2;
▲—2:1; ×—1:3; ◆—3:1。

CPE脱氯化氢初始时间的影响如图3所示。从图3可以看出,热稳定剂用量为小于4份时,各体系CPE的脱氯化氢初始时间基本一致,均较短;热稳定剂用量4~5份时,并用比为1:3和3:1,尤其是1:3体系的CPE脱氯化氢初始时间显著延长;热稳定剂用量达到5份后,各体系CPE的脱氯化氢初始时间延长幅度均大大提高。总的说来,三盐基硫酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系的最佳并用比为1:3。




图3 三盐基硫酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系对CPE脱氯化氢初始时间的影响

三盐基硫酸铅/二盐基硬脂酸铅并用比: ●—1:1; ■—1:2;
▲—2:1; ×—1:3; ◆—3:1。

2.3.3 二盐基亚磷酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系

二盐基亚磷酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系对CPE脱氯化氢初始时间的影响如图4所示。

从图4可以看出,热稳定剂用量小于4份时,各体系CPE的脱氯化氢初始时间差异较小,均较短;热稳定剂用量达到4份后,并用比为1:3和3:1,尤其是1:3体系的CPE脱氯化氢初始时间显著延长;热稳定剂用量达到5份后,并用比为1:2和2:1体系的CPE脱氯化氢初始时间也显著延长。




图4 二盐基亚磷酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系对CPE脱氯化氢初始时间的影响

二盐基亚磷酸铅/二盐基硬脂酸铅并用比: ●—1:1; ■—1:2;
▲—2:1; ×—1:3; ◆—3:1。

比较图2~4可以得出,热稳定剂用量超过4份后,二盐基亚磷酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系,尤其是并用比为1:3的体系抑制CPE脱出氯化氢的效果较好。

2.4 铅盐热稳定剂及并用体系对CPE脱氯化氢温度的影响

铅盐热稳定剂对CPE脱氯化氢温度的影响如表2所示。从表2可以看出,加入铅盐热稳定剂后,CPE的脱氯化氢温度明显提高,且铅盐热稳定剂用量越大,CPE的脱氯化氢温度越高。铅盐热稳定剂单用时,二盐基亚磷酸铅和二盐基硬脂酸铅使CPE的脱氯化氢温度高于三盐基硫酸铅。铅盐热稳定剂配合使用时,从整体上看,三盐基硫酸铅/二盐基亚磷酸铅并用体系、三盐基硫酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系和二盐基亚磷酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系的最佳并用比分别为1:1,1:3和1:3;热稳定剂用量相同时,并用比适当的二盐基亚磷酸铅/二盐基硬脂酸铅

表 2 不同铅盐热稳定剂的 CPE 脱氯化氢温度

热稳定剂	热稳定剂用量/份							℃
	0	1	2	3	4	5	6	
三盐基硫酸铅	142	148	160	168	191	204	206	
二盐基亚磷酸铅	142	156	178	196	200	208	216	
二盐基硬脂酸铅	142	162	174	190	202	212	218	
三盐基硫酸铅/二盐基亚磷酸铅								
并用比 1:1	142	150	184	198	210	214	222	
并用比 1:2	142	156	172	206	208	214	216	
并用比 2:1	142	156	168	172	188	200	212	
并用比 1:3	142	154	180	184	196	210	213	
并用比 3:1	142	154	164	184	192	204	212	
三盐基硫酸铅/二盐基硬脂酸铅								
并用比 1:1	150	150	176	192	190	208	218	
并用比 1:2	142	150	176	180	190	212	216	
并用比 2:1	142	144	166	194	198	206	220	
并用比 1:3	142	160	188	194	210	218	220	
并用比 3:1	142	150	160	190	204	212	206	
二盐基亚磷酸铅/二盐基硬脂酸铅								
并用比 1:1	142	146	180	194	206	210	214	
并用比 1:2	142	160	176	190	208	214	218	
并用比 2:1	142	162	170	200	206	214	218	
并用比 1:3	142	160	186	196	206	214	220	
并用比 3:1	142	160	174	190	210	216	218	

并用体系抑制 CPE 脱出氯化氢的效果较好。

3 结论

(1) 粒状 CPE 的脱氯化氢初始时间明显长于粉状 CPE。

(2) PE 残留结晶度低的 CPE(CM135B)脱氯化氢温度高和脱氯化氢初始时间长。

(3) 三盐基硫酸铅、二盐基亚磷酸铅、二盐基硬脂酸铅用量小于 4 份时,CPE 的脱氯化氢初始时间短;用量达到 4 份后,二盐基亚磷酸铅 CPE 的脱氯化氢初始时间显著延长。

(4) 铅盐热稳定剂用量大于 5 份,并用比分别为 1:2,1:3 和 1:3 的三盐基硫酸铅/二盐基亚磷酸铅、三盐基硫酸铅/二盐基硬脂酸铅和二盐基亚磷酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系的 CPE 脱氯化氢初始时间较长。

(5) 铅盐热稳定剂可以明显提高 CPE 的脱氯化氢温度。二盐基亚磷酸铅和二盐基硬脂酸铅使 CPE 脱氯化氢温度较三盐基硫酸铅高。

(6) 对于脱氯化氢温度,三盐基硫酸铅/二盐基亚磷酸铅、三盐基硫酸铅/二盐基硬脂酸铅和二盐基亚磷酸铅/二盐基硬脂酸铅并用体系的最佳并用比为 1:1,1:3 和 1:3。

参考文献:

- [1] A A 顿佐夫, Г Я 洛佐维克, С П 诺维茨卡亚. 氯化聚合物 [M]. 北京: 化学工业出版社, 1983. 46-50.
- [2] Abu-Isa I A. Degradation of chlorinated polyethylene I. Effect of antimony oxide on the rate of dehydrochlorination[J]. J. Polym. Sci., 1972, 10(3): 881-894.
- [3] 邹从炎, 何培新, 张超灿, 等. 固相法低度氯化聚乙烯结构与性能的研究[J]. 合成树脂及塑料, 1993, 10(4): 15-20.
- [4] 邹从炎. 低度氯化聚乙烯脱氯化氢反应动力学研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 1994, 28(2): 221-226.
- [5] 冯 莺, 赵季若, 赵玉前. 固相法氯化聚乙烯脱 HCl 热稳定性研究[J]. 弹性体, 1996, 6(1): 22-26.
- [6] 吕世光. 塑料助剂手册[M]. 北京: 轻工业出版社, 1988. 287-349.
- [7] 刘建平, 方 廉, 宋 霞. PVC 热稳定剂的现状与发展[J]. 中国塑料, 2001, 15(1): 15-18.

收稿日期: 2003-01-13

启事 原定于 2003 年 9 月 2~5 日在青岛召开的第二届全国橡胶工业用织物和骨架材料技术研讨会因故提前至 2003 年 8 月 28~31 日。请相互转告。

《橡胶工业》《轮胎工业》编辑部